LEMBAR PENGESAHAN

ANALISA KERUSAKAN *HIGH PRERSSURE COMPRESSOR* YANG MENYEBABKAN *HIGH EXHAUST GAS TEMPERATURE* PADA INSIDEN *ENGINE FLAME OUT* PADA PESAWAT *BOEING 737-800* REGISTRASI PK-LKK MASKAPAI LION AIR DI PT.BATAM AERO TECHNIC (EALM-CGK)

TUGAS AKHIR

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN – FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS WIDYATAMA

Oleh :

Arbi Salim Mahendra

2019101011

Telah Disetujui dan Disahkan di Bandung, Tanggal 14/07/2023

Menyetujui,

Pembimbing

Heru Santoso, Ir., M.M.
NIDN : 8850001019

Mengesahkan,

Ketua Prodi Teknik Mesin S1,

Udin Komarudin, Ir., M.T.
NIDN : 0402126902

Dekan Fakultas Teknik,

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS WIDYATAMA

Dr. Didit Damur Rochman, S.T., M.T.
NIDN : 0415117401