

**ANALISA KERUSAKAN *HIGH PRERSSURE COMPRESSOR*  
YANG MENYEBABKAN *HIGH EXHAUST GAS TEMPERATURE*  
PADA INSIDEN *ENGINE FLAME OUT* PADA PESAWAT  
*BOEING 737-800* REGISTRASI PK-LKK MASKAPAI LION AIR  
DI PT.BATAM AERO TECHNIC (EALM-CGK)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan Strata S1 di Program  
Studi Teknik Mesin Universitas Widyatama**

Oleh:

**NAMA : Arbi Salim Mahendra**

**NPM : 2019101011**



**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS WIDYATAMA  
BANDUNG**

**2023**